

最先端技術を結集!

力強く、走りをパワーアップ!

TURBO CHARGER

ターボチャージャー

REBUILT
AUTO
PARTS

保証期間
1年



リビルトは
自信を持って
品質と即納!

〈チェック項目〉

- 1.故障(破損、目詰まり)原因を確認した上でターボの交換をしてください。
- 2.オイルパイプ・ガスケット・エレメントは必ず新品に交換をしてください。
- 3.インタークーラー・エアークリーナー・ホース類に異物が無いかを確認してください。
- 4.エンジンオイルは必ず交換してください。

※上記の確認の無いまま、リビルトターボを破損(故障)させた場合は保証できかねる場合がありますので、ご了承頂きます様よろしくお願いたします。

〈取り扱い注意〉

※下記の状態の時は特に注意してください。
〈再度破損(故障)する可能性が有る為、現車の点検をお願いします。〉

- 1.オイル劣化によるタービン内破損
- 2.異物混入によるインペラー破損(エアークリーナー・ホース類の確認をしてください)
- 3.オイルドレーン関係全て新品が必要です。



JAPAN REBUILT CO.,LTD.

OSAKA JAPAN

