



U-car Grading Report

グー鑑定証

本レポートに記載される車両は株式会社プロトコーポレーションが委託する特定非営利活動法人日本自動車鑑定協会の資格保有者が厳選かつ公平な検査を行い特定非営利活動法人日本自動車鑑定協会の定める基準にて品質評価を行ったものであることを証明する。

車両諸元内容

車名・グレード	WRX STI STI タイプS		
カラー	パールホワイト		
年式	2019年	走行距離計表示	6,317Km
型式	VAB	車台番号	VAB-033164
備考/			

クオリティーグレード

外装/	★★★★★	気になるようなキズやヘコミがあった場合は綺麗に補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っている場合もあります。
内装/	★★★★★	気になる汚れ等がない綺麗な室内を保っています。
骨格/	修復歴 無	骨格部位に異常はありません。
機関/	正常	主要機関に不具合はありません。
鑑定日		
販売店	CAR工房 株式会社	
所在地	神奈川県相模原市南区下溝3054-1	

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で判定を行っています。判定結果は走行チェックを伴うものではありません。本レポートは鑑定時点での車両状態を示すものであり、以降将来にわたり品質を保証するものではありません。車両状態は時間の経過に伴い変化する場合もございます。鑑定日をご確認の上、現在の車両状態については販売店にお問合せ下さい。

グー鑑定 品質検査委託先
特定非営利活動法人
日本自動車鑑定協会



JAA
Japan Automobile Appraisal Association



グー鑑定 コンディションチェックシート

クオリティーグレード	外装	★★★★★	内装	★★★★★	修復歴	修復歴 無	機関	正常
------------	----	-------	----	-------	-----	-------	----	----

外装、内装を5つ星満点で評価 ← 車両状態の説明

極小	500円玉程度未満	小	カードサイズ程度未満	中	A4サイズ程度未満
大	A4サイズ以上	数個	5~6個	複数	7個以上

きず(小) 数個

残山 5

きず(極小) 数個

残山 7

タイヤの残山
アルミホイルの傷も
しっかり表示!

きず(小) 数個

残山 5

エッジ部分きず 有

きず 極小

細かい傷も見逃しません!

残山 7

＜内装特記事項＞
荷室 汚れ・傷 部分的

内装の細かなダメージもしっかり 検査します!

しわ・すれ 小

きず 部分的

注) 裏面 図1のフロントクロスメンバーサポートは車体構造によって修復歴に該当しない場合があります。

本コンディションチェックシートは鑑定時点の車両状態を示し、評価については他検査機関等の評価と異なる場合があります。